


Aufwältigung des Stollens „Irmgardsglück“ 2015



Nach Beseitigung großer Mengen Schwespat-Geröll zeigte sich, dass sich beim Übergang (Kreuzung) des unteren Hauptfahrstollens „Irmgardsglück“ in den Abbaustollen „untere Sohle“ ein „hangender Felsstock“ befindet, der durch eine Stahlbetonstütze gesichert werden muss. Durch diesen Umstand verzögern sich die Aufwältigungsarbeiten!



Bewehrung, Schalung sowie das Füllen mit Beton und die fertige Stahlbetonstütze. (Stand: Nov. 2015)

